




Formelsammlung zu Antriebe I



Antriebe 1



Verfasserin:
Studiengang:

Olga Klepan
Mechatronik und Mikrosystemtechnik
Hochschule Heilbronn

Gleichstrommaschine

	Differentialgleichungen	Laplace- Transformierte
Maschengleichung für Ankerkreis:	$U = i \cdot R + L \cdot \frac{di}{dt} + U_{ind}$	$U(s) = R \cdot i(s) + L \cdot s \cdot i(s) + c \cdot \omega(s)$ $\omega(s) = \frac{v(s)}{r}$
1. Fundamentalsatz:	$U_{ind} = c \cdot \omega$	$U_{ind}(s) = c \cdot \omega(s)$
2. Fundamentalsatz:	$M_i = c \cdot i$	$M_i(s) = c \cdot i(s)$
Drallsatz:	$J \cdot \dot{\omega} = M_i - M_L$	$J \cdot s \cdot \omega(s) = M_i(s) - M_L(s)$

Bei Moment = 0: $w_0 = \frac{U}{c}$ Steigung der Kennlinie $m = -\frac{R}{c^2} = \frac{\Delta \omega}{\Delta M}$


Bei Anlauf $M_{an} = \frac{U}{R} \cdot c$

stationäre Kennlinie

$$\omega(M) = \frac{U}{c} - \frac{R}{c^2} \cdot M$$

aus $U = c \cdot w + \frac{R}{c} \cdot M_{an}$

Leerlaufdrehzahl



M_i	inneres Moment	
M_L	Lastmoment	
M_R	Reibmoment	
M_w	Moment an Motorwelle	
M_{an}	Anlaufmoment	
R/c^2	Motorregulierung	
w	Drehzahl	$w = 2\pi n$
c	Motorkonstante	
U/c	ideelle Leerlaufdrehzahl	
J	Trägheitsmoment	kg m^2

Moment an Motorwelle

$$M_w = M_i - M_R$$

$$w = \frac{v}{r}, \quad x = \varphi \cdot r$$

Zeitkonstanten: $T_m > 4T_e$

Elektrische $T_e = \frac{L}{R}$

Mechanische $T_m = \frac{JR}{c^2}$

Trägheitsmomente:

$$J_{ers} = J_{Rotor} + J_{Scheibe} = J_R + m \cdot r^2$$

Der Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}} = \frac{P_{mech}}{P_{el}} = \frac{M \cdot \omega}{U \cdot i}$$

$$\eta = \frac{M_{Welle} \cdot \omega}{U \cdot i} = \left(1 - \frac{M_R}{M}\right) \cdot \left(1 - \frac{M}{M_{an}}\right) \quad M = M_i \quad M_w = M_i - M_R$$

Maximum:

$$\eta_{max} = \left(1 - \sqrt{\frac{M_R}{M_{an}}}\right)^2 \quad \text{Wird erreicht, wenn } M = \sqrt{M_R \cdot M_{an}} \text{ ist}$$

Die Übertragungsfunktion

$$G = \frac{\omega}{U} = \frac{c}{c^2 + s \cdot J \cdot r + s^2 \cdot J \cdot l}$$

$$G = \frac{1}{c} \cdot \frac{1}{\frac{J \cdot l}{c^2} \cdot s^2 + \frac{J \cdot R}{c^2} \cdot s + 1}$$

$$G = \frac{1}{c} \cdot \frac{1}{T_m \cdot T_e \cdot s^2 + T_m \cdot s + 1} \approx \frac{1}{(T_m \cdot s + 1)(T_e \cdot s + 1)}$$

$$G = \frac{1}{c} \cdot \frac{1}{\frac{J \cdot L}{c^2} \cdot s^2 + \frac{J \cdot R}{c^2} \cdot s + 1}$$

mit $\frac{R}{R}$ erweitern

so entsteht die Vereinfachung

$$G = \frac{1}{c} \cdot \frac{1}{T_m \cdot T_e \cdot s^2 + T_m \cdot s + 1}$$

Erste Vereinfachung

Der Einfluss des Lastenmomentes (Störübertragungsfunktion)

$$G_{\omega, M_l(s)} = \frac{\omega(s)}{M_l(s)} \Big|_{U=0} = \frac{R + L \cdot s}{c^2 (T_e \cdot T_m \cdot s^2 + T_m \cdot s + 1)}$$

mit $T_m > 4 T_e$:

Zweite Vereinfachung

Wenn $T_e \ll T_m$

Dann kann $\frac{k}{T_e \cdot s + 1}$ durch k ersetzt werden

Elektromagnetismus

1. Durchflutung

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_k i_k$$

2. Flusserhaltung

$$\Phi = A_i \cdot B_i = \text{const. für } i=1,2..5 = A_L \cdot B_L$$

$$B_L = \mu_0 \cdot H_L \quad \text{Luft}$$

$$B_e = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot H_e \quad \text{Eisen}$$

3. Materialgesetze

$$B_m = B_R + \mu_m \cdot H_m \quad \text{Entmagnetisierungskennlinie}$$


$$B_m = B_0 + \mu_m \cdot H_m$$

4. Kraftwirkung

$$F = B \cdot i \cdot l \quad \text{mit } l = b \cdot w$$

(Maxwellsche Zugkraftformel)

$$\left(F = \frac{B^2 \cdot A}{2\mu_0} \right)$$



Der Widerstand,

$$R_M = \frac{l}{A \cdot \mu}$$


der „Strom“,

$$B = \frac{\Phi}{A}$$

die „Spannung“

$$\Theta = w \cdot i$$

$$\Theta_{\text{Permanentmagnet}} = \frac{B_R \cdot l}{\mu}$$



$$1. H_e \cdot l_e + H_m \cdot l_m + H_L \cdot l_L = w \cdot i$$


$$2. \Phi = B_m \cdot A_m = B_e \cdot A_e = A_L \cdot B_L = \text{const.}$$

$H_e \cdot l_e$: gegenüber den restlichen Termen vernachlässigbar

$$U_{ind} = B \cdot v \cdot l \quad \text{mit } w = \frac{v}{r} \quad \text{und } v = r \cdot \omega$$

$$U_{ind} = B \cdot l \cdot r \cdot \omega = c \cdot \omega$$

H	Feldstärke	[H] = A/m	
B	Flussdichte, magn. Induktion	[B] = Vs/m ² = T	
B _L	Luftspaltinduktion		
Φ	magn. Fluss	[Φ] = Vs	Φ = θ/R _m
v	magn. Spannung	[v] = V	
R _m	magn. Widerstand	[R _m] = A/Vs	
μ	Permeabilität	[μ ₀] = Vs/Am	μ ₀ = 2π · 10 ⁷
ψ	verketteter Fluss	[ψ] = Vs	ψ = Φ · w
θ	Durchflutung	[θ] = A	θ = i · w
w	Anzahl der Wicklungen	-	



Feldlinien laufen bevorzugt durch Weicheisen.

Zweisträngige Drehfeldmaschine

$$B = \frac{1}{2} \cdot e^{j\alpha} \cdot \left[(B_{01} + B_{02} \cdot e^{j(\varepsilon-\varphi)}) \cdot e^{-j\omega t} + (B_{01} + B_{02} \cdot e^{j(\varepsilon+\varphi)}) \cdot e^{j\omega t} \right] = B = \frac{1}{2} \cdot e^{j\alpha} \cdot [B_g \cdot e^{-j\omega t} + B_n \cdot e^{j\omega t}]$$

Stränge um 90° versetzen und Phasen um 90° verschieben.

$$R_a = U^2 \cdot \frac{\Delta M}{\Delta \omega} \cdot \frac{1}{M_{an}^2}$$

$$c = \frac{U \cdot \Delta M}{M_{an} \cdot \Delta \omega}$$

$$\omega_{M=0} = M_{an} \cdot \frac{\Delta \omega}{\Delta M}$$

Asynchronmaschine

Die elektrische Leistung: $P_{el} = n_{\text{Stränge}} \cdot U \cdot I \cdot \cos(\varphi)$

Der Schlupf $S = \frac{n_s - n_{\text{Maschine}}}{n_s}$

Die Kupferverluste $V_{Cu2} = s \cdot P_D$

Die mechanische Leistung $P_{\text{mech}} = P_D - V_{Cu} = (1-s) \cdot P_D$; $P_D = n_1 \cdot U_{1h} \cdot I_1 \cdot \cos \varphi$

Das innere Moment $M_i = \frac{P_{\text{Netz}} - n_i \cdot I_i^2 \cdot R_i}{2 \cdot \pi \cdot f_s}$ $M_i = \frac{P_D}{\omega_s}$ $M_i = \frac{P_n - n_i \cdot I_i^2 \cdot R_i - V_{Fe}}{2 \cdot \pi \cdot f_i} \cdot p$

Heyland-Kreis-Konstruktion (Ortskurve des Ständerstromes)

Kreisconstruction

- Lage dreier Punkte auf dem Kreis notwendig
- Zugehörige Schlupfwerte sind :


$s = 0$: ideeller Leerlauf
 $s = 1$: Stillstehende Maschine (Kurzschlussstrom)
 $s = \infty$: physikalisch unmöglich

Berechnung des Heylandkreises

$$\underline{I}_1(s_{\text{chlupf}}) = \underline{U} \cdot \frac{R'_2}{R_1 \cdot R'_2 + j \cdot (R'_2 + X_1)}$$

Stromortskurve mit Stromzeiger:


Konstruktion des Kreismittelpunktes:



Punkte $\overline{P_1 P_0}$ und $\overline{P_1 P_\infty}$ verbinden


Mittelsenkrechte bilden --> Kreismittelpunkt M

Konstruktion der Schlupfgerade:




1. beliebiger Inversionspunkt auf dem Kreis
2. Gerade durch Inv.Pkt und P_∞
3. Schlupfgerade ist beliebig parallel zu $\overline{\text{Inv.Pkt}-P_\infty}$
4. Unterteilung der Schlupfgerade
 $s = 0$: Schnittpunkt mit Gerade $\text{Inv.Pkt}-P_0$
 $s = 1$: Schnittpunkt mit Gerade $\text{Inv.Pkt}-P_1$

bei $R_1=0$: liegt der Kreismittelpunkt auf der Imaginärachse




1. Verbindung $\overline{P_0 P_\infty}$
2. Schlupfgerade ist parallel zu $\overline{P_0 P_\infty}$
3. Schnittpunkt $\overline{P_0 P_1}$ mit Schlupfgerade $\rightarrow s = 1$
4. Schnittpunkt $\overline{P_0 \text{Inv.Pkt}}$ mit Schlupfgerade $\rightarrow s = 0$
5. Strom vom Ursprung bis P ($s=0,4$)
6. Anlaufmoment senkrecht bei $s=1$
7. Mippmoment M_k senkrecht bei Kreismittelpunkt M

Leistungs- und Drehmomentengerade bei $R_1 = 0$:



Vereinfachtes Kreisdiagramm für $R_1 = 0$ mit der Drehmomentengeraden $\overline{P_0 P_\infty}$ und der Leistungsgereaden $\overline{P_0 P_1}$

Bestimmung der max. Leistung:



Leistungsgerade \overline{PQ} - Maß für Leistung Momentengerade \overline{PH} - Maß für inneres Moment

1. Senkrechte auf Leistungsgerade durch M
2. Schnittpunkt mit Kreis $\rightarrow P_{max}$ runter loten

Asynchronmaschine

Mechanische Leistung

$$P_{mech} = (1 - s) \cdot P_D$$

mit

$$P_D = m_1 \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$P_{mech} = M \cdot \omega$$

Strangzahl: $m_1 = 3$

Leistungsfaktor

$$\cos \varphi = \frac{P_D}{m_1 \cdot U \cdot I}$$

Kreisfrequenz

$$\omega = 2\pi \cdot (1 - s) \cdot n_s$$

$$\omega = 2\pi \cdot n$$

Drehzahl

$$n = (1 - s) \cdot n_s \quad \text{mit } s = 1 - \frac{n}{n_s}$$

$$n = \frac{\omega}{2\pi}$$

Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{P_{mech}}{P_D} = (1 - s)$$

Polpaarzahl

Polpaarzahl p	n_s in 1/min
1	3000
2	1500
3	1000
4	750

Allgemein:

$$n_s = \frac{3000}{p} \quad \text{in } \frac{1}{\text{min} = 60s}$$

Bei $f = 50 \text{ Hz}$ ist $n_s = \frac{f}{p}$


Annahme: Auf der Primärseite gibt es keine Verluste, somit gilt:

$$P_{Netz} = P_D$$

Totale Streuung: $\mathcal{G} = \frac{x_m - R}{x_m + R}$ aus $x_m = R \cdot \frac{1 + \mathcal{G}}{1 - \mathcal{G}}$ (Skript 3.34.c)

Konstruktionsbeschreibung:

- Statorwiderstand R_1 wird vernachlässigt $\rightarrow R_1 = 0 \rightarrow$ Kreismittelpunkt auf Imaginärachse
- Koordinaten von M und Kreisradius gegeben, wobei Halbkreis genügt
- $P_0 =$ Inversionspunkt und P_∞ am Kreis auf Imaginärachse
- Schlupfgerade als Tangente an den Kreis parallel zur Imaginärachse
- Bei P_0 senkrecht hoch, Schnittpunkt mit Schlupfgerade $\rightarrow s = 0$
- $M_k =$ Kreisradius, über Verhältnis $\frac{M_{an}}{M_{kipp}} = 0,87$ kann man $M_{an} = 0,87 * r$ einzeichnen
- Schnittpunkt M_{an} mit Kreis $\rightarrow P_1$
- Verlängerung der Geraden $\overline{P_0 P_1}$ bis zur Schlupfgeraden $\rightarrow s = 1$
- Schlupfgerade kann jetzt unterteilt und s abgelesen werden
- Konstruktion P_{max} : Senkrechte zur Leistungsgerade $\overline{P_0 P_1}$ durch Kreismittelpunkt und auf Leistungsgerade runterloten
- Ströme immer vom Ursprung aus



- Winkel zw. $-j$ Im- Achse und Leistungsgerade ist immer gleich, unabhängig vom Kreisradius
- Wenn der Nennbetriebspunkt bei max. Leistungsfaktor $\cos\phi$ (kleinster Winkel) ist \rightarrow Tangente an den Kreis durch den Ursprung